

塩 害

◆推定損傷主原因

◆考えられる他の原因

中性化，凍害

◆地域

山形県 郊外・田園 厳寒～寒冷地

◆部位

RC 主桁

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

原因を絞り込むためには詳細調査が必要だが，凍結抑制剤が散布される環境であり，上面からの水の浸透も考えられるため塩害による鋼材腐食と思われる。

