

◆推定損傷主原因

化学的侵食・溶出

◆考えられる他の原因

凍害

◆地域

富山県 山間部 厳寒

◆部位

縁石

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

温泉地域にある縁石。主原因は化学的腐食と思われるが、高山帯に位置するため凍害の影響も考えられる。



無断転載を禁じます。論文等への引用許可については以下へお問い合わせください。
東北大学インフラマネジメント研究センター office-imc@cm.civil.tohoku.ac.jp