

◆推定損傷主原因

乾燥収縮

◆考えられる他の原因

凍害

◆地域

宮城県 太平洋沿岸 0.1~1km 温暖

◆部位

RC 階段

◆供用年数

不明

◆判定理由ほか

