

◆推定損傷主原因	アルカリシリカ反応
◆考えられる他の原因	なし
◆地域	福島県 山間部 厳寒～寒冷
◆部位	RC 擁壁
◆供用年数	不明
◆判定理由ほか	損傷原因は目視結果より推定。

