

福井フォーラム後の巡検報告

斜面工学研究小委員会では平成 19 年 7 月 20 日（金）に開催する福井フォーラムに合わせて翌 21 日（土）に以下の行程で福井市周辺での巡検を行った。巡検対象は平成 16 年 7 月豪雨災害の被災箇所をはじめ、昭和 47 年 12 月 2 日に崩壊した安居山（あごやま）地すべり、平成元年 7 月 16 日に越前岬で発生した岩盤崩壊、その他盛り沢山で、通行止めの 305 号崩壊現場では浮石除去の落石のビデオ撮影に成功しました。大変有意義な巡検で、巡検の準備をしていただいた上野 wg 長に感謝します。

行程（案）（レンタカー 2 台、参加人数：後藤・稲垣・上野・岩佐・太田・坂田・小坂・荒井・山木の 9 人）

福井市内ホテル	発	08:20	
足羽川左岸破堤箇所		08:30-08:50	
		(10km)	
安居山地すべり跡		09:20-09:40	
		(30km)	
国道 305 号呼鳥門		10:40-11:00	(海食洞で岩盤崩落の計器監視の実績あり)
		(3km)	
越前岬岩盤崩壊箇所		11:10-12:20	
		(35km)	
国道 8 号道の駅「河野」		13:10-14:10	(道の駅工事中に地すべり発生、昼食を兼ねる)
		(2km)	
大谷トンネル		14:20-14:50	(地すべりによるトンネル変状)
		(20km)国道 8 号	
武生 IC		15:20	
		(20km)北陸自動車道	
福井 IC		15:35	
		(15km)	
JR 福井駅		16:50	

長岡に向かう(中越沖地震調査)

以上



