

山古志村濁沢地区

調査日：平成16年11月7日（日）

班：地盤土構造マネジメントAグループ（塚本良道・豊田浩史）、道路ネットワーク（内山久雄）

分類別：被災状況

キーワード別：自然斜面、住宅

調査結果

道路脇のいくつかの斜面での表層崩壊と、太田川沿いに発生した宅地盛土の崩壊。

