

山古志村桂谷地区

調査日：平成16年11月7日（日）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（塚本良道・豊田浩史）、道路ネットワーク班（内山久雄）

分類別：被災状況

キーワード別：切土斜面、自然斜面、一般道路

調査結果

斜面方向への道路の陥没とフェンスを巻き込む道路脇の急傾斜のり面の表層崩壊

