

山古志村桂谷地区

調査日：平成 16 年 11 月 7 日（日）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（塚本良道・豊田浩史）、道路ネットワーク班（内山久雄）

分類別：被災状況

キーワード別：盛土、斜面、一般道路

調査結果

中学校グラウンド内の斜面と平行に走るクラックとグラウンド横の斜面近くの道路の崩壊

