

## 山古志村桂谷地区

調査日：平成 16 年 11 月 7 日（日）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（塚本良道・豊田浩史）、道路ネットワーク班（内山久雄）

分類別：被災状況

キーワード別：切土斜面、自然斜面、（一般道路）

### 調査結果

農道を巻き込む斜面の表層崩落

