

山古志村虫亀地区

調査日：平成16年11月7日（日）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（塚本良道・豊田浩史）、道路ネットワーク班（内山久雄）

分類別：被災状況

キーワード別：一般道路

調査結果

盛土された道路の陥没

