

## 山古志村大久保

調査日：平成 16 年 11 月 8 日（月）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（大塚悟・塚本良道・内村太郎）、団長（家田仁）

分類別：被災状況

キーワード別：切土斜面、自然斜面、一般道路、土砂

### 調査結果

切り土部分を通る道路脇の斜面の表層崩壊

