

山古志村虫亀地区

調査日：平成 16 年 11 月 7 日（日）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（塚本良道・豊田浩史）、道路ネットワーク班（内山久雄）

分類別：被災状況

キーワード別：自然斜面

調査結果

道路を寸断する地すべり（高さ約 70m、地すべり上端部からの流出距離約 130m）

