

山古志村大久保池谷地区の境界付近

調査日：平成 16 年 11 月 8 日（月）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（大塚悟・塚本良道・内村太郎）、団長（家田仁）

分類別：被災状況

キーワード別：自然斜面、住宅、土砂

調査結果

道路脇の斜面の表層崩壊と家屋の倒壊

