

山古志村池谷

調査日：平成 16 年 11 月 8 日（月）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（大塚悟・塚本良道・内村太郎）、団長（家田仁）

分類別：被災状況

キーワード別：盛土、一般道路、住宅

調査結果

沢地形に盛られた道路を巻き込む地すべり崩壊とその付近の道路面の斜面方向への崩壊

