

山古志村池谷

調査日：平成 16 年 11 月 8 日（月）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（大塚悟・塚本良道・内村太郎）、団長（家田仁）

分類別：被災状況

キーワード別：切土斜面、自然斜面、一般道路

調査結果

大規模な地すべり土塊に巻き込まれ、地すべりの一部と化している道路面の変状

