

山古志村池谷から東に進んだ芋川を望む道路上

調査日：平成 16 年 11 月 8 日（月）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（大塚悟・塚本良道・内村太郎）、団長（家田仁）

分類別：被災状況

キーワード別：自然斜面、一般道路

調査結果

尾根部の近くを通る道路を巻き込む比較的深い地すべり面をもつ大規模な斜面崩壊と芋川を堰き止める斜面崩落

