

山古志村池谷から東に進んだ芋川を望む道路上

調査日：平成16年11月8日（月）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（大塚悟・塚本良道・内村太郎）、団長（家田仁）

分類別：被災状況

キーワード別：土砂、自然斜面、一般道路

調査結果

芋川沿いにできた自然ダム

