

小千谷市浦柄

調査日：平成 16 年 11 月 8 日（月）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（大塚悟・塚本良道・内村太郎）、団長（家田仁）

分類別：復旧・復興状況

キーワード別：自然斜面、一般道路、土砂

調査結果

比較的深い地すべり面をもつ斜面崩壊にともない、河川に流れ込んだ地すべりの崩壊土。下流域では土石流により家屋が被害。道路は復旧し開通。

