

## 小千谷市上片貝

調査日：平成 16 年 10 月 28 日（木）

班：地盤土構造マネジメント班 [後藤]

分類別：被災状況

キーワード別：液状化、河川

### 調査結果

小千谷市上片貝の河岸段丘上から川口町天納方面を見下ろす（写真 1）。写真中央下に水田の液状化による噴砂を確認できる。このような水田での液状化はいたるところに発生しており、その発生箇所の全容は把握していない。なお、写真中央後方に J R 上越線天納の斜面崩壊が小さく見える。



写真 1 水田の液状化による噴砂