

## 中山の深層崩壊

調査日：平成16年11月26日（金）

班：斜面災害総合調査サブWG [後藤]

分類別：被災状況、復旧・復興状況

キーワード別：自然斜面

### 調査結果

中山付近において深層崩壊が発生し、復旧が行われていた（写真1、写真2）。



写真1 中山の深層崩壊（遠景）



写真2 中山の深層崩壊（近景）