

池谷地区の表層崩壊と被災した住宅

調査日：平成 16 年 11 月 26 日（金）

班：地盤土構造マネジメント班 斜面災害総合調査サブ WG [後藤]

分類別：被災状況

キーワード別：一般道路、宅地

調査結果

池谷地区の表層崩壊と被災した住宅を示す（写真 1）。



写真 1 池谷地区の表層崩壊と被災した住宅



写真 2 池谷地区の表層崩壊と被災した住宅