

檜木（芋川本流）の崩壊・堰きとめ

調査日：平成 16 年 11 月 26 日（金）

班：斜面災害総合調査サブ WG [後藤]

分類別：被災状況

キーワード別：自然斜面

調査結果

檜木（芋川本流）の崩壊と堰きとめの様子（写真 1）。



写真 1 檜木（芋川本流）の崩壊・堰きとめ