

山古志村桂谷地区

調査日：平成 16 年 11 月 7 日（日）

班：地盤土構造マネジメント班Aグループ（塚本良道・豊田浩史）、道路ネットワーク班（内山久雄）

分類別：被災状況

キーワード別：自然斜面、一般道路、土砂

調査結果

道路を寸断する比較的大きな背後斜面の地すべり。地すべり運動は起こすが、手前の道路への影響は少ないようである。

