

JR 上越線天王地区

調査日：平成 16 年 11 月 7 日（日）

班：構造物マネジメント班

分類別：被災状況

キーワード別：在来線

調査結果

JR 上越線 221k000m 付近（小千谷市と川口町の境界付近）の築堤が崩壊し、並行する国道 17 号とともに、甚大な被害を受けた（写真 1、 2、 3）。



写真 1 被災状況



写真 2 被災状況



写真 3 被災状況