

## 上越線の斜面崩壊現場の復旧状況

調査日：平成16年12月19日（日）

班：鉄道ネットワーク班

分類別：復旧・復興状況

キーワード別：在来線

### 調査結果

川口町と小千谷市の市境における（国道17号沿い）の上越線斜面崩壊現場の復旧状況は下記の図の通りである。11月7日と12月19日の写真を比較すると、その復旧を目の当たりにできる。



11月7日時点での被災状況



12月19日時点での復旧状況