

小千谷市船岡山配水池の被害

調査日：平成16年11月7日（日）

班：上下水道・廃棄物班

分類別：被災状況

キーワード別：上・下水道

調査結果

小千谷内市街地の高台にある小千谷市ガス水道局船岡山配水池(浄水場で出来た水道水を高所に蓄え、自然流下させて配水区内に供給する)は、新旧2池をもち(容量、併せて3,600m³)、塀が倒れ(写真1)、地盤が沈下し(写真2・3)、高台斜面の一部が崩れたが(写真4)、幸い管路埋設部を外れ、大きな被害を免れた。



写真1



写真2



写真3



写真4