

小千谷市 小千谷駅周辺

調査日：平成16年11月7日（日）

班：面的被害・地域計画班

分類別：被災状況

キーワード別：住宅

調査結果

駅西側の市街地においては、住宅、商店等に多数の被害が生じている。

