

小千谷市 信濃川の東側

調査日：平成 16 年 11 月 7 日（日）

班：面的被害・地域計画班

分類別：被災状況

キーワード別：住宅、宅地

調査結果

河川の護岸が崩壊し、河川に沿った住宅も被害を受けている。

