

## 小千谷市 中心部（信濃川の西側）

調査日：平成 16 年 11 月 7 日（日）

班：面的被害・地域計画班

分類別：被災状況

キーワード別：住宅

### 調査結果

西部市街地において、家屋の倒壊が多数発生している。



