

小千谷市－長岡市－川口町の被災地巡回

調査日 : 平成 16 年 11 月 7 日 (日) 8:00～11:30
班 : 避難マネジメント・経済調査班 (片田・金井)
分類別 : 被災状況
キーワード別 : 一般道路, 住宅, その他

調査結果

地図中に示すルートで被災地内を循環し、住宅の被災状況、住民の避難生活を車内から見て回った。被災後 2 週間という時期もあって、被災住民はまだその日その日の生活に必死であったことと、多くの調査関係者が被災地を訪問していたことから、直接住民と接触することは避け、自動車で被災現場を見て回るという視察に留めた。

写真①：新幹線脱線場所周辺（道路の舗装には亀裂があり、電柱の多くも傾いている）



写真②：川口町内国道 17 号線沿い（崖側にあった家屋が地崩れのため傾いている）



巡回ルート：

