

2. 摘出した防砂板の調査結果一覧 (写真・スケッチ・厚さ分布)

防砂板調査結果

No.9-10


<写真>
表(陸側)





裏(海側)



<スケッチ>
裏(海側)



<ゴムの内漏漏れ結果>
裏(海側)



防砂板調査結果

No.10-11

<写真>

表(陸側)


裏(海側)

<スケッチ>

表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>

裏(陸側)



防砂板調査結果

No.11-12

<写真>

表(陸側)


裏(海側)

<スケッチ>

表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>

表(陸側)



防砂板調査結果


No.12-13

<写真>
表(陸側)

裏(海側)

<スケッチ>
表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)



防砂板調査結果

No.13-14

<写真>

表(陸側)


裏(海側)

<スケッチ>

表(陸側)

<ゴムの肉厚測定結果>

裏(陸側)




防砂板調査結果

No.14-15

<写真>
表(陸側)

<スケッチ>
表(陸側)


<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)




防砂板調査結果

No.15-16


<写真>



<スケッチ>



<ゴムの肉厚測定結果>



防砂板調査結果

No.16-17


<写真>
表(陸側)




裏(海側)



<スケッチ>
表(陸側)



<ゴムの肉厚測定結果>
表(陸側)



防砂板調査結果

No.17-18


<写真>

表(陸側)




<スケッチ>

表(陸側)



<ゴムの肉厚測定結果>

表(陸側)



防砂板調査結果

No.18-19

<写真>
表(陸側)




裏(海側)



<スケッチ>
表(陸側)



<ゴムの両岸測定結果>
裏(海側)



注) ■印:破孔部
-印:破断部




防砂板調査結果

No.19-20

<写真>

裏(陸側)

裏(海側)



<ゴムの肉厚測定結果>

裏(陸側)

裏(海側)