


3 . 西側護岸の掘削調査結果


西側護岸の掘削調査について

西側突堤

護岸の掘削調査で
防砂板を確認した個所
(網掛け部分)



護岸部分の断面図



防砂板調査結果

西側護岸ケーソン部

<写真>
表(撮影)

<スケッチ>
裏(撮影)

