

現地調査(平成18年5月)調査箇所リスト

区分	市町村	位置	整理番号	現地調査					調査予定 H19年5月	メモ	種別	内容
				H16年11月	H17年5月	H17年12月	H18年5月	H18年10月				
小出方面	長岡市(旧山古志村)・小千谷市	芋川本流	1	?	5/13	12/10	5/12	10/28	㊸		地すべり	東竹沢地区(砂防直轄)、地すべり地(左岸)の再活動、堰止湖形成、国道291号線、小学校被災(右岸)
小出方面	小千谷市	芋川本流	2	?	5/13	×	×	10/28	○		表層崩壊	左岸崩壊・県道(柏崎高浜堀之内線)被災
小出方面	小千谷市	芋川本流	3	?	5/13	×	×	10/28	○		深層崩壊	十二平直上流、左岸崩壊、県道(柏崎高浜堀之内線)・建物被災(左岸)
小出方面	小千谷市	多間多川	4	?	5/13	×	×	10/28	○		構造物被災	県道(竹沢塩谷線)、多数アンカー工被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	神沢川	72	—	—	—	5/12	×	△		法面	国道291号線工事法面、梶金集落入口
小出方面	長岡市(旧山古志村)	神沢川	90	—	—	—	—	10/30	△		法面	法面崩壊、なだれ予防柵崩落
小出方面	長岡市(旧山古志村)・小千谷市	神沢川	80	—	—	—	5/12	10/28	○		ダム計画地	砂防ダム計画箇所、国道被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	前沢川	5	?	5/13	12/10	5/12	10/28	△		表層崩壊	小松倉ゲート付近の崩壊、前沢川に土砂流出、国道291号線被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	前沢川	87	—	—	—	—	10/28	×		手堀トンネル	中山トンネル(291号線)
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	6	11/27	×	×	—	—	—		表層崩壊	尼池付近の崩壊、県道(濁沢種芋原線)被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	7	11/27	×	×	—	—	—		構造物被災	県道(濁沢種芋原線)の橋脚被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	8	11/27	×	×	—	—	—		地すべり	県道(濁沢種芋原線)沿いの地すべりの再活動、県道・杭工被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	9	11/27	5/13	×	×	10/28	㊸	遠望	深層崩壊	芋川右岸の崩壊地(風口峠付近)、県道(濁沢種芋原線)・林道被災、崩土が流動
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	82	—	—	—	—	10/28	○	遠望	道路法面	付け替えた県道の法面、不安定な切面
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	10	11/27	5/13	×	×	10/28	○		構造物被災	県道(栃尾山古志線)のり面、モルタル吹付工崩落
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	11	11/27	5/13	×	5/12	×	×		構造物被災	県道(栃尾山古志線)のり面、雪崩予防柵に崩土
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	12	11/27	5/13	12/10	5/12	10/28	㊸		地すべり	寺野地区(砂防直轄)、地すべり地の再活動、堰止湖形成、県道(栃尾山古志線)被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	13	—	5/13	×	×	×	×		表層崩壊	芋川右岸の崩壊、県道(栃尾山古志線)被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	83	—	—	—	—	10/28	○	遠望	崩壊等	芋川左岸支流、土砂生産の活発な沢
小出方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	84	—	—	—	—	10/28	○	遠望	深層崩壊・ダム	芋川をせき止めた深層崩壊、砂防ダム
小出方面	長岡市(旧山古志村)	種芋原	14	11/27	5/13	12/10	5/12	×	×		表層崩壊	種芋原集落付近・和田川左岸の崩壊・小規模な堰きとめが形成
小出方面	長岡市(旧山古志村)	種芋原	15	×	5/13	×	5/12	10/28	○		表層崩壊	国道325号沿い、和田川右岸支溪の崩壊、融雪期に新規崩壊
小出方面	長岡市(旧山古志村)	種芋原	16	11/27	5/13	×	5/12	10/28	○		表層崩壊	国道325号沿い、和田川左岸の雪崩地、融雪期も崩壊
小出方面	長岡市(旧山古志村)	種芋原	73	—	—	—	5/12	10/28	○		表層崩壊	旧道沿い、表層崩壊によりなだれ予防柵被災
小出方面	長岡市(旧山古志村)	種芋原	17	11/27	5/13	×	×	10/28	—		構造物被災	旧道沿い、雪崩予防柵、基礎露出、予防柵撤去
小出方面	長岡市(旧山古志村)	種須原	81	—	—	—	—	10/28	—		石碑	盗人塚
小出方面	魚沼市(旧広神村)	滝之又	18	—	5/13	×	×	—	—		表層崩壊	国道325号沿い(和田川右岸)の雪崩地、融雪期に新規崩壊
小出方面	魚沼市(旧広神村)	小平尾	19	—	5/13	×	—	—	—		活断層	国道325線沿い、小平尾断層、地震断層による変位
小出方面	魚沼市(旧広神村)	小平尾	20	—	5/13	12/10	—	—	—		活断層	国道325線沿い、地震断層による水田の変位(縦ずれ)
小出方面	魚沼市(旧広神村)	上原高原	21	—	5/13	×	—	—	—		活断層	小平尾断層による傾動
小出方面	魚沼市(旧広神村)	一ツ峰沢	70	—	—	—	5/14	×	㊸		岩盤崩壊	大規模な岩盤崩壊
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	池谷	22	11/26	×	×	×	×	×		構造物被災	県道、村道被災
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	池谷	23	—	5/14	×	×	×	×		構造物被災	村道被災(民俗資料館付近)、融雪洪水で流失
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	24	11/26	×	×	×	×	×		深層崩壊	東竹沢地区(砂防直轄)の深層崩壊、堰きとめ湖の遠望
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	25	11/26	5/14	×	5/12	10/28	○		深層崩壊	榑木集落周辺、右岸側の深層崩壊・小規模な堰止湖形成、県道(柏崎高浜堀之内線)被災
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	26	—	5/14	12/11	5/12	10/28	○	遠望	表層崩壊	榑木集落の上方の崩壊地、村道被災、湧水点あり
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	85	—	—	—	—	10/28	○		深層崩壊	本流右岸、治山ダム施工
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	74	—	—	—	5/12	10/28	○		河道	榑木集落(移転)、芋川本流の橋
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	芋川本流	A	—	—	—	—	—	○		湛水池	水没集落
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	東川	27	11/26	5/14	×	5/12	×	×		侵食等	東川支溪、水田の変状、融雪期にガリー、小崩壊発生、付け替え道路により整地
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	東川	28	11/26	5/14	×	5/12	10/28	○		表層崩壊	大久保集落周辺、東川左岸、表層崩壊が多数(雪崩地)・融雪期にも新規崩壊
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	東川	29	11/26	5/14	×	5/12	10/28	○		表層崩壊	大久保集落周辺、東川右岸、深層崩壊・堰きとめ
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	東川	86	—	—	?	?	10/28	△		砂防ダム	ブロックダム
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	竹沢	30	3/23	×	×	×	×	×		構造物被災	羽黒トンネルの変状
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	竹沢	31	11/26	5/14	12/11	5/12	10/30	㊸		深層崩壊	竹沢・羽黒トンネル坑口の深層崩壊
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	竹沢	32	11/26	5/14	12/11	×	×	×		構造物被災	役場周辺、なだれ予防柵崩壊等
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	竹沢	33	—	5/14	12/10,11	5/12	10/30	㊸		地すべり	油夫川右岸(学校下)の地すべり移動、建物被災
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	竹沢	34	—	5/14	12/10,11	5/12	10/30	△		構造物被災	役場、体育館周辺、盛土変状
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	竹沢	35	11/26	5/14	×	×	×	△		構造物被災	国道291号線沿い、補強土壁工の変状
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	竹沢	75	—	—	—	5/13	×	○		表層崩壊	朝日川上流、崩壊土砂が流動化
小千谷方面	長岡市(旧山古志村)	竹沢	88	—	—	—	?	10/29	△		深層崩壊	朝日川左岸、中学校下
小千谷方面	小千谷市	荷頃川	36	3/23	×	×	×	×	△		構造物被災	県道(小千谷川口大和線)沿い、道路施設被災(雪崩予防柵等)
小千谷方面	小千谷市	荷頃川	37	11/26	×	×	×	×	△		表層崩壊	荷頃川上流の崩壊、県道(小千谷川口大和線)被災
小千谷方面	小千谷市	荷頃川	38	11/26	5/14	12/11	×	×	△		構造物被災	荷頃川入り口の井桁擁壁の被災
小千谷方面	小千谷市	荷頃川	B	—	—	—	—	—	△		構造物被災	塩谷トンネル
小千谷方面	小千谷市	首沢	39	3/23	×	×	×	×	△		構造物被災	県道(虫亀南荷頃線)沿い、多数アンカー工法被災
小千谷方面	小千谷市	首沢	40	3/23	×	×	×	×	△		表層崩壊	県道(虫亀南荷頃線)沿い、首沢川右岸の崩壊、雪崩予防柵被災
小千谷方面	小千谷市	小栗山	41	11/28	5/14	×	5/12,5/14	10/29	㊸		地すべり	小栗山・法師ヶ沢川上流・地すべり地の再移動
小千谷方面	小千谷市	小栗山	42	11/28	5/14	×	×	×	△		土石流等	法師ヶ沢川の土砂移動、砂防ダム有
小千谷方面	小千谷市	小栗山	43	11/28	5/14	×	×	×	△		表層崩壊	法師ヶ沢川右岸、表層崩壊が多数(雪崩地)
小千谷方面	小千谷市	朝日川	44	11/26	5/14	12/11	5/13	10/29	△		構造物被災	国道291号線沿い、中山周辺の擁壁等の被災
小千谷方面	小千谷市	朝日川	45	11/26	5/14	12/11	5/13	10/29	△		深層崩壊	国道291号線沿い、朝日川右岸(中山)、溜池の決壊による深層崩壊、国道291号線、県道(千足呼坂線)被災
小千谷方面	小千谷市	朝日川	46	11/26	×	×	5/13	×	△		表層崩壊	国道291号線沿い、朝日川右岸、新幹線高架付近の崩壊地
小千谷方面	小千谷市	朝日川	71	—	—	—	5/13	10/29	×		深層崩壊	朝日山地すべり地形、深層崩壊・流れ盤
小千谷方面	小千谷市	朝日川	76	—	—	—	5/13	10/29	×		地すべり	地すべり地形の側部、地すべり・流れ盤、道路被災
小千谷方面	小千谷市	信濃川本流	47	11/26	5/14	12/11	5/13	10/29	㊸		岩盤崩壊	浦柄、国道291号線沿い、複数の岩盤崩壊(層理面に沿った流れ盤すべり)、国道291号線被災(法枠工など)
小千谷方面	長岡市・小千谷市	信濃川本流	48	11/26	5/14	12/10,11	5/13	10/29	㊸		岩盤崩壊	妙光(旧石ノ子石集落)、県道(小千谷長岡線)を走る中の車両圧没(2石ノ子)、3石ノ子懸崖トンネル被災、ムロ
	長岡市	太田川	89	—	—	—	5/13	10/29	△		神社・滝	不動滝(火成岩分布地)
長岡方面	長岡市	太田川	49	11/28	5/15	×	5/13	10/29	○		表層崩壊	竹之高地町・県道(濁沢種芋原線)沿い、県道、雪崩予防柵被災
長岡方面	長岡市	太田川	50	11/28	5/15	12/11	5/13	10/29	○		表層崩壊	高龍神社周辺、雪崩予防柵に崩土
長岡方面	長岡市	太田川	51	11/28	5/15	12/11	5/13	10/29	○		構造物被災	高龍神社周辺、法枠工施工地が被災
長岡方面	長岡市	太田川	52	11/28	5/15	×	5/13	10/29	○		構造物被災	蓬平町、県道(濁沢種須原線)沿い、簡易法枠被災

長岡方面	長岡市	太田川	53	—	5/15	×	5/13	×	×		構造物被災	蓬平町、県道（濁沢種須原線）沿い、民家のブロック擁壁被災
長岡方面	長岡市	太田川	77	—	—	—	5/13	10/29	○		深層崩壊	小学校付近、地すべり性崩壊、なだれ予防柵被災
長岡方面	長岡市	太田川	54	11/28	?	×	—	—	—		表層崩壊	濁沢町上流の小規模崩壊
長岡方面	長岡市	太田川	55	11/28	5/15	12/11	5/13	10/29	㊦		深層崩壊	濁沢町・くさび状崩壊、崩壊により家屋倒壊（2名死亡）、県道（柏崎高浜堀之内線）被災
長岡方面	長岡市	太田川	56	11/28	5/15	12/11	5/13	×	○		表層崩壊	濁沢町・雪崩地の崩壊、雪崩予防柵被災、融雪期に再崩壊（トンネル工事現場まで土砂流出）
長岡方面	長岡市	太田川	57	11/28	5/15	×	5/13	×	△		表層崩壊	神社付近の崩壊、くさび状崩壊（一面は層理面）、足沢川埋没、県道（柏崎高浜堀之内線）被災
長岡方面	長岡市	細声川	78	—	—	—	5/13	10/29	△		深層崩壊	深層崩壊、県道被災
長岡方面	長岡市	十日町	58	11/28	5/15	×	—	—	—		新幹線脱線	J R上越新幹線脱線（滝谷トンネル～高架橋）
長岡方面	長岡市	高町	66	—	—	12/11	—	—	—		構造物被災	高町団地、団地擁壁の変状とアンカー工
長岡方面	長岡市	高町	67	—	—	12/11	—	—	—		盛土崩壊	高町団地、団地内の盛土の崩壊箇所(南西部)
長岡方面	長岡市	高町	68	—	—	12/11	—	—	—		盛土崩壊	高町団地、団地内の盛土の崩壊箇所(北東部)
長岡方面	長岡市（旧栃尾市）	半蔵金	79	—	—	—	5/12	—	—		表層崩壊	県道から遠望される表層崩壊
長岡方面	長岡市（旧栃尾市）	半蔵金	C						○		地すべり	滝之上
川口方面	小千谷市	信濃川本流	59	?	5/15	×	—	10/29	×		盛土崩壊	信濃川右岸、木津の盛土崩壊、国道17号線、J R上越線被災
川口方面	川口町	信濃川本流	60	?	5/15	×	—	10/29	×		深層崩壊	信濃川右岸、天納トンネル入口付近、流れ盤すべり、J R上越線被災
川口方面	川口町	信濃川本流	61	?	5/15	×	—	10/29	×		盛土崩壊	信濃川右岸、天納トンネル入口付近、盛土崩壊、J R上越線被災
川口方面	魚沼市（旧堀之内町）	魚野川本流	62	?	5/15	×	×	10/29	△		表層崩壊	魚野川左岸、J R上越線・北堀之内駅周辺、長距離流動した崩壊地（段丘崖）
川口方面	魚沼市（旧堀之内町）	芋川本流	63	11/27	5/15	×	×	10/30	○		表層崩壊	竜光周辺、芋川左岸、長距離流動した崩壊地（段丘崖）
川口方面	魚沼市（旧堀之内町）	芋川本流	93	—	—	—	—	10/30	○		ダム	遊砂地
川口方面	魚沼市（旧堀之内町）	芋川本流	64	?	5/15	×	×	×	○		濁水	芋川からの濁水、土石流センサー・水位計設置
川口方面	川口町	木沢川	92	—	—	—	—	10/30	△	遠望	深層崩壊	丸山、尾根筋の深層崩壊
川口方面	川口町	塩谷川	91	—	—	—	—	10/30	△		ダム、崩壊	深層崩壊、地すべり、河道閉塞、砂防ダム
川口方面	川口町	木沢	69	—	—	12/12	5/14	×	△		構造物被災	木沢トンネル、側圧による覆工被災、応急処置済
川口方面	小千谷市	神沢川	65	—	—	12/12	5/14	10/30	㊦		地すべり	塩谷周辺、大目山北方、地すべりの再移動、最大級の規模、円弧すべり

土砂災害学習マップ候補地リスト(順不同)

①横渡の岩盤崩壊
②妙見(白岩)の岩盤崩壊
③小栗山の地すべり
④油夫川(ゆぶかわ)の地すべり
⑤竹沢(羽黒トンネル坑口)の斜面崩壊
⑥濁沢の地すべり
⑦下之沢(塩谷)の地すべり
⑧東竹沢の地すべり, 芋川の河道閉塞
⑨寺野の地すべり, 芋川の河道閉塞
⑩風口(かざぐち)の斜面崩壊
⑪一ッ峰の地すべり

