

2006/11/5

中越地震災害現地調査メモ

10月28日(土)

J R 越後湯沢駅 8:30 集合

車両3台で現地へ向う

湯沢 IC - (関越自動車道) - 小出 IC - (国道 252 号・352 号) - 種須原 - 寺野地区 - 南平 - 羽黒 T - 山古志支所 - (国道 291 号) - 東竹沢地区 - (国道 291 号) - 中山 T - (国道 291 号・252 号) - 小出

R352 種須原 T 入口付近・旧道なだれ柵	10:00 ~ 10:15
R352 種須原 T 出口付近・なだれ柵	10:20 ~ 10:30
R352 種須原手前・地すべり土塊からの土砂流出箇所	10:20 ~ 10:30
種須原地すべりの盗人塚	10:40 ~ 10:55
種須原付近から対斜面の風口峠の対策工事遠望	11:00 ~ 11:15
寺野地区上方からの対岸の新設道路のり面	11:20 ~ 11:45
寺野地区の対策と湛水状況	11:50 ~ 12:05
寺野対岸下流からのダムと対岸の土砂生産活発な沢	12:10 ~ 12:20
南平の道路脇で昼食	12:25 ~ 13:10
榎木の上の牛舎横	13:25 ~ 13:50
セルダムを望む地点	13:55 ~ 14:15
榎木集落跡	14:20 ~ 14:30
大久保の表層崩壊	14:35 ~ 14:40
大久保付近の崩壊	14:45 ~ 14:50
羽黒 T 坑口からブロックダム	14:55 ~ 15:00
R291 山古志 T 坑口	15:10 ~ 15:20
梶金のセルダム	15:25 ~ 15:30
東竹沢地区の対策	15:35 ~ 16:10
十二平の対策	16:15 ~ 15:25
東竹沢の湛水状況	16:30 ~ 16:35
21 東竹沢の上部から	16:37 ~ 16:45
22 中山 T 横の手堀り隧道	16:50 ~ 17:05

10月29日(日)

小出 - (国道 17 号・291 号) - 横渡 - 朝日山地すべり - 小栗山地すべり - (国道 291 号・県道) - 虫亀 - 竹野高地町 - 蓬平 - 濁沢 - 片田 IC - (国道 17 号) - 小出

JR 北堀之内駅北の表層崩壊	08:45 ~ 08:50
天納地区 JR 上越線と国道盛土の崩壊	09:10 ~ 09:25

浦鞆の岩盤すべりと白岩対策	09:50 ~ 10:20
朝日山地すべり	11:30 ~ 11:40
小栗山への上り口	12:05 ~ 12:20
小栗山（昼食）	12:40 ~ 14:30
国道 291 号の橋（対岸の地すべりが河床まで影響）	14:40 ~ 15:00
朝日川上流（中学の対岸）	15:10 ~ 15:15
虫亀	15:25 ~ 15:30
竹之高地（神社の上）	15:40 ~ 15:45
神社の店	15:50 ~ 16:00
ずれたのり枠	16:05 ~ 16:10
太田コミュニティセンター（テルアルメなど）	16:15 ~ 16:25
濁沢地すべり	16:30 ~ 16:45

10月30日(月)

小出 - (国道 252 号・291 号) - 山古志支所 - 油夫川地すべり - 塩谷地すべり - 木沢 - 塩谷川  
南の尾根 - 木沢 - (国道 17 号) - 竜光 - 堀の内 IC - (関越自動車道) - 湯沢 IC

山古志支所（油夫川地すべり説明）	09:25 ~ 10:25
油夫川地すべり	10:30 ~ 11:25
羽黒 T 上の対策工事現場（県長岡農林振興局の説明）	11:40 ~ 12:15
塩谷手前の道路（焼山直下）	12:25 ~ 12:30
塩谷地すべり（昼食）	12:35 ~ 13:00
塩谷地すべり	13:05 ~ 14:25
塩谷川の河道閉塞と対策（えん提）	15:05 ~ 15:10
工事用道路？（この尾根の先に見えた崩壊）	15:20 ~ 15:30
竜光遊砂地	16:00 ~ 16:10
竜光表層崩壊箇所	16:15 ~ 16:25

解散後、JR 経由の参加者は越後湯沢 17:35 発の新幹線で帰路につく。