

地理情報システムを用いた兵庫県南部地震の震害分析

鹿島 石井 晃*, 諸井孝文**, 永田 茂*
石田 寛*, 大保直人*

兵庫県南部地震の際の神戸市の建物被害、死者の発生状況を地理情報システムを用いて分析した。ここでは、神戸市の地震動強さ分布、地形・地質情報、家屋・建物の被害分布、火災延焼、死者分布など、数値化された地図データを地理情報システム上で処理することにより、各要因間の相関分析を実施した。さらに、既存の地震被害想定方法を用いた神戸東灘区の地震被害想定を行い、想定結果と実際の被害の相互比較により、今後の課題を整理した。

1. はじめに

1994年のノースリッジ地震では米連邦緊急事態管理庁(FEMA)によって、地震時における地理情報システム(GIS)の本格的な利用が開始された。FEMAはGISを用いて数値地図データを処理することにより、広域にわたる各種の被害情報や分析結果を可視化情報として提供することに成功し、その後の国内外における災害時マネージメント、被害分析や予測の方法に対して多くの影響を与えている¹⁾。

一方我が国では、それまでにも一部の地方自治体や研究者によってGISを応用する試みは行われていたが、地震災害関連では被害予測結果の表示など限定的な利用に留まっていた^{2)~6)}。

1995年1月17日に発生した兵庫県南部地震の直後、日本建築学会近畿支部と日本都市計画学会関西支部⁷⁾、建設省国土地理院⁸⁾、神戸大学土木教室⁹⁾、民間企業などによって複数の地震被害マップが構築された。これらの一部は、数値地図に展開され、復興計画の支援や各種被害分析に利用され始めており、我が国の地震災害の分野におけるGISの本格的な利用に向けた第一歩となった。

本報告では、建設省国土地理院が作成した「平成7年兵庫県南部地震被害現況図」（以下では被害現

況図と呼ぶ）⁸⁾の中から神戸市の東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区に関する被害データをデジタル化し、GISによる被害分析を通して今後の被害予測や防災計画立案の資料とするものである。具体的には、まず地震動と建物被害、建物被害と人的被害に関する相互分析を実施する。次に、既往の地震被害想定方法を用いた被害想定を行い、実際の被害状況との相互比較により、今後の課題を整理する。なお、本報告では神戸市東灘区の結果を中心に示しているが、その他の地域を含めた結果に関しては別の場で発表する予定である。

2. 被害データベースの作成

(1) 建物被害データベース

建物被害に関しては前述の通り複数の機関から被害マップの形で公表されている。特に、国土地理院によって作成された被害現況図は、震災直後の空中写真および兵庫県、日本都市計画学会関西支部・日本建築学会近畿支部などの調査結果を基に作成されたものであり、データの信頼性が高いものと考えられる。さらに、家屋、建物、道路、鉄道、橋梁、斜面、護岸などの被害や地震火災など被害全般を収録しており、完成度の高いものとなっている。著者らは、以上の要因を評価して被害現況図を基礎データとする被害データベースを構築した。

被害データベースの構築に当たっては、1、2階の家屋、建物の大きな破損（倒壊）と軽微な破損（部分損壊）、3階以上の建物の大きな破損（倒壊）と軽微な破損（部分損壊）さらに焼失範囲の情

キーワード：地理情報システム、地震被害分析、地震被害想定

* 鹿島技術研究所、0424-89-7077

**鹿島小堀研究室、03-5561-2423

報を市販の住宅地図データに含まれる建物形状（ポリゴン）に属性データとして入力する方法を用いた。表-1には、各区ごとにデータベースの概要を示している。なお、データベース化した建物棟数は、住宅地図データの精度の問題などから震災前の実際の棟数とは必ずしも一致していないことを明記しておく。

図-1は、被害データベースに含まれる個々の被害をGISで処理して作成した町丁目ごとの家屋、建物の倒壊率（全ての倒壊棟数／全棟数）を示しており、図-2は町丁目ごとの家屋、建物の部分損壊率（全ての部分損壊棟数／全棟数）を示している。また、図-3は、火災が発生した町丁目を示している。

（2）人的被害データベース

図-4に一町内あたりの死亡率（町内の人口に対する死者数の割合）を示す。データとしては、朝日新聞大阪版3月5日朝刊に掲載された亡くなられた

表-1 建物被害データベース

区名	データベース化した 建物棟数	1,2階の家屋、建物		3階以上の建物		焼失 建物
		大きな破壊	軽微な破壊	大きな破壊	軽微な破壊	
東灘区	31,384	13,550	2,726	408	477	387
灘区	29,003	11,277	4,940	212	182	456
中央区	23,222	4,306	3,980	874	769	58
兵庫区	31,937	12,714	6,862	174	215	901
長田区	39,349	19,798	5,795	190	170	3,505
須磨区	32,952	9,891	2,946	55	95	1,034
垂水区	42,246	18	3,219	0	0	0
合計	230,093	71,554	30,468	1,913	1,908	6,341





図-1 町丁目ごとの家屋、建物の倒壊率分布（1、2階および3階以上の家屋、建物の大きな破壊）

方々の名簿を用いた。名簿には5,475名が記載されているが、このうち住所の特定できた5,251名（うち神戸市は3,784名）について示してある。人口は平成2年度国勢調査による夜間人口を用いている。表-2には、作成したデータベースのうち神戸市における総数を示す。

3. 被害の分析

以下では、被害データベースとGISを用いて、東灘区に関する建物および人的被害の分析結果を示す。

（1）地表面加速度分布

土岐ら¹⁰⁾は兵庫県南部地震で観測された各地の最大加速度を分析し、等価震源距離に基づく距離減衰式を提案している。この距離減衰式は、対象地域に関して断層線の延長方向と直行方向の2つの領域

表-2 人的被害データベース

区名	総人口	死者数
東灘区	190,220	1,285
灘区	129,578	847
中央区	116,279	181
兵庫区	123,919	410
長田区	136,884	741
須磨区	188,008	301
垂水区	235,254	7
北区	198,443	8
西区	158,960	4
神戸市合計	1,477,545	3,784




図-2 町丁目ごとの家屋、建物の部分損壊率分布
(1、2階および3階以上の家屋、建物の軽微な破損)



図-3 火災が発生した町丁目




図-4 大字界ごとの死亡率分布

に分けられており、さらに地盤に関しては道路橋示方書に規定されるI種地盤に相当する硬質地盤(Stiff), IIおよびIII種地盤に相当する軟弱地盤(Soft)に分けて提案されている。今回対象としている神戸市の7つの区では、垂水区の一部を除く全域が断層線の延長方向に属している。

図-5は、断層線の延長方向の領域に関して、StiffとSoftの水平最大加速度の距離減衰特性を示したものである。この図には、距離減衰式の妥当性を示す情報として、地盤種別ごとの観測値を一緒に図示している。図-6は、この距離減衰特性を用いて神戸市の水平最大加速度分布を推定した結果である。水平最大加速度分布の推定に当たっては、表層地質図¹¹⁾をもとに先四紀地盤と洪積地盤の一部をStiff、洪積地盤の一部、沖積地盤、埋立地盤をSoftとした。なお、この図には神戸市内の各観測点における観測値を参考に示した。




図-5 水平最大加速度の距離減衰特性




図-6 地表面の水平最大加速度分布（神戸市）

(2) 建物被害

今回の地震被害を形容する際によく使われる言葉として「被害の帯」があるが、東灘区の建物被害でもこの傾向は顕著に見られる。東灘区では、全家屋、建物の56%に相当する約1万7000棟が被害を

受けているが、これらは阪急線の南側の国道43号線（阪神高速神戸線）までの約幅2kmの帶に集中している。この帶状の範囲の地盤は沖積層に分類されており、帶の北側の洪積地盤や南側に位置する埋立地の被害を上回っている。図-7と図-8は、この傾向を示す具体的なデータであり、東灘区の町丁目ごとの家屋、建物の倒壊率分布および阪急線からの距離と家屋、建物の倒壊率および死亡率の関係を示している。これらの図から明らかのように、この範囲の町丁目の多くで家屋、建物の倒壊率が75%以上となっていることがわかる。

図-9は、建物被害データベースと(1)で推定した地表面の水平最大加速度分布を用いて作成し




図-7 東灘区の町丁目別の家屋、建物倒壊率の分布




図-8 阪急線からの距離と町丁目別被害率の関係




図-9 東灘区における被災家屋、建物の分布関数

た、水平最大加速度に対する被災家屋、建物の密度分布を積分した分布関数である。この図では、実線が1、2階の家屋、建物の大きな被害と軽微な被害の確率分布関数を表しており、点線が3階以上の建物のそれを示している。地表面加速度が約350～500cm/s²で軽微な被害が発生し始め、500～600cm/s²にほとんどの被害が集中していることがわかる。今後、構造種別のデータベース化を進めることにより、さらに詳細なフラジリティの評価を進める予定である。

(3) 人的被害

兵庫県南部地震は5,504名の死者・不明者をもたらし、東灘区ではそのほぼ1/4にあたる1,337名の死者が発生した（兵庫県警、5月）。人口1千人あたりの死者数も7人を超え、ここでは最大の人的被害が生じている。図-10には、町丁目別の死亡率を示す。死者数は町丁目単位で住所が特定できた1,282名の方々を用いている。建物被害と同様に幅1～2kmの被害の帶が認められ、震災死が建物倒壊と密接に関連していることがわかる。

図-11は、町丁目ごとにプロットした倒壊建物数と死者数の関係である。データベース上の建物棟数は、住宅とオフィスビル、独立住宅と集合住宅の区別がない。倒壊棟数を建物総数で割った倒壊率と死者数を人口で割った死亡率の関係を図-12に示す。両図ともばらつきがみられるものの、大まかにみて倒壊数と死者数には線形から二次の相関、倒壊率Cと死亡率Fは $F=a \times C^b$ の関係にあることが示唆される。

今回の震災では高齢者の人的被害が特に顕著であり、死者の53%が60歳以上であった^{1,2)}。図-13の神戸市および東灘区の年齢ごとの死亡率についてみると、15～64歳の死亡率に対して、65歳以上では5～6倍、4歳以下では約1/2となっている。高齢者の脆弱性とともに、乳幼児の死亡率が神戸市では比較的小さかったことがわかる。図-14には65歳以上の死亡率分布を示す。死者全体よりさらに高い死亡率が被害の帶全域に現れている。

本データによれば、東灘区において死者20名を超えた町丁目のうち、65歳以上の死亡率の最大は本庄町1丁目の14.7%，最小は隣り合う深江北町2丁目の2.3%であった。一方、建物棟数でみた倒壊率




図-10 町丁目別の死亡率の分布




図-11 倒壊建物棟数と死者数の関係




図-12 倒壊率と死亡率の関係




図-13 神戸市全域と東灘区の年齢別死亡率



図-14 高齢者（65歳以上）の死亡率分布

は両地域とも9割程度で大差がない。このことから、人的被害と建物被害の関係を町丁目などミクロな単位で評価するには、被害率との単純な相関ばかりでなく住宅の性能や居住形態についての詳細な調査が必要である。

4. 被害シミュレーション

現状の地震被害想定手法に関する今後の課題の抽出を目的として、建物被害データベースに含まれる個々の建物データを用いた被害想定を実施し、被害状況の再現を試みた。なお、ここでは神戸市東灘区の建物の被害危険度、延焼危険度の結果について示す。

（1）建物の被害危険度

建物は地震時の挙動および耐力の違いから、木造建物とS造、RC造、SRC造などの非木造建物に分けて考える必要があるが、現状のデータベースにはこれらの情報が入っていないため、階数と床面積から構造を類推した。

木造建物の地震時被害状況を左右する保有耐力は、弾塑性変形性能に大きく起因すると考えられている。そこで、構築した被害データベースに含まれる個々の木造建物位置（固有周期は全て0.45秒と仮定）、固有周期と耐力の関係式、地盤種別ごとに推定した加速度応答スペクトル¹³⁾を用いて塑性率を計算し、塑性率が4以上8以下を部分損壊、8以上を倒壊とした。また、非木造建物については、個々の非木造建物位置（建築年代は無視し、階数は住宅地図の情報を用いた）、地盤種別ごとに推定した加速度応答スペクトル¹³⁾から求めた1階部分の層せ

ん断力係数を階数別の保有せん断耐力の統計値¹⁴⁾と比較することによって、被害危険度を判定している。具体的には耐力比（層せん断力係数／保有せん断耐力の統計値）を求め、耐力比が2以上4以下を部分損壊、4以上を倒壊とした。

以上の手法により個々の建物ごとの被害推定を行い、倒壊と推定された建物について町丁目単位で倒壊率を算定した。図-15は、推定した建物倒壊率と被害現況図の倒壊率（大きな被害の割合）とを比較したものである。本シミュレーションでは、構造種別が類推情報であるために、被災範囲を推定するにとどまった。

（2）建物の延焼危険度

火災発生時に建物が延焼する要因として、建物構造、建物密集度、建物床面積、風向、風速などが挙げられる。このような要因を考慮した代表的な延焼拡大モデルとして、今回の解析では堀内モデル¹⁵⁾を用いた。このモデルは、隣接する建物の延焼着火時間、建物内部の燃え抜け時間、延焼限界距離から火災の延焼状況を再現するものである。なお、延焼対象は木造建物のみと仮定し、非木造建物は不燃とした。


ここでは、東灘区内で実際に火災の発生した甲南町および魚崎北町の一区画を抜き出して、延焼シミュレーションを行った。気象条件は当日の状況を考慮して無風とした。

図-16に延焼被害の現況図とシミュレーションによる燃え止まり結果を並べて示す。延焼の状況をみると、シミュレーション結果は現況図とほぼ同じ延焼面積となり、良好な対応がみられる。ただし、延焼方向については若干の違いが生じた。


（3）今後の課題

今回のシミュレーション結果から、詳細な表層地盤地質データ（メッシュデータの場合は少なくとも200m程度のメッシュ）の作成と、地盤地質分類に対応した地震動の推定を行う必要のあることを確認した。また、被害推定では街の発達過程の情報を含んでおり、復旧・復興活動の単位ともなる町丁目単位のシミュレーションを理想と考える。

建物の延焼危険度については、解析モデルに地震による建物の倒壊状況や木造建物の延焼度合いのばらつきや非木造建物の延焼モデルなどを考慮するこ




(a) 被害現況図




(b) シミュレーション結果

図-15 東灘区の家屋、建物の倒壊率分布



(a) 被害現況図



(b) シミュレーション結果

図-16 東灘区の延焼被害

とにより、シミュレーションの精度を上げることができる。

5. おわりに

兵庫県南部地震の際の建物および人的被害について数値地図データベースを構築し、GISを用いた被害分析および被害シミュレーションを行った。結果をまとめると次のような。

(1) 国土地理院の被害現況図と市販の電子住宅地図を用いて神戸市の建物および人的被害データベースを構築した。

(2) 東灘区の家屋、建物の大きな被害は阪急線の北側約2kmの幅に集中していることをGISを用いた解析から定量的に示した。また、東灘区の家屋、建物被害は沖積地盤上に集中しており、地表面の水平

最大加速度が500~600cm/s²の地域に集中していることを明らかにした。

(3) 東灘区の人的被害の分析を行った結果、大まかにみて倒壊数と死者数には線形から2次の関数で表される相関関係、倒壊率Cと死亡率Fについては $F=a \times C^b$ の関係にあることがわかった。

(4) 被害シミュレーションより、詳細な表層地盤地質データの作成と、地盤地質分類に対応した地震動の推定を行う必要のあることを確認した。また、被害推定では町丁目単位が理想と考えられる。

(5) 延焼解析モデルについては、地震による建物の倒壊状況や木造建物の延焼度合いのばらつきや非木造建物の延焼モデルなどを考慮することにより、シミュレーションの精度を上げることができる。

謝辞 本研究の基となった被害現況図の作成者である建設省国土地理院の方々に感謝の意を表します。

【参考文献】

- 1) 永田茂：ノースリッジ地震における地理情報システムの利用実態，第50回年次学術講演会講演概要集，共通セッション，土木学会，pp.194-195，1995年9月。
- 2) 例えば東京都防災会議：東京における地震被害の想定に関する調査研究，1992年9月。
- 3) 長谷川，永田，片山，山崎：微視的地域情報を用いた地震被害ポテンシャルの定量的評価に関する研究，第47回年次学術講演会講演概要集，第1部門，土木学会，pp.32-33，1992年9月。
- 4) 立川，永田，片山，山崎：微視的地域情報を用いた地震被害ポテンシャルの定量的評価-II 麻布・弦巻・墨田地域の比較検討ー，第48回年次学術講演会講演概要集，第1部門，土木学会，pp.12-13，1993年9月。
- 5) 松岡昌志，翠川三郎：国土数値情報を用いた広域震度分布予測，日本建築学会構造系論文報告集，第447号，pp.51-56，1993年5月。
- 6) 松岡昌志，翠川三郎，若松加寿江：国土数値情報を用いた広域液状化危険度予測，日本建築学会構造系論文報告集，第452号，pp.39-45，1993年10月。
- 7) 大西一嘉：阪神・淡路大震災とGISの活用，第4回Zmapユーザー会講演概要集，(株)ゼンリン，pp.1-11，1995年8月。
- 8) 建設省国土地理院：平成7年兵庫県南部地震被害現況図（第II版）全21面，国土地理院技術資料D-1-No.322，1995年4月。
- 9) 神戸大学工学部土木系教室（代表：高田至郎）：兵庫県南部地震緊急被害調査報告書第1報，1995年2月，第2報，1995年3月。
- 10) 土岐憲三，後藤洋三，江尻譲嗣，澤田純男：兵庫県南部地震の震源特性と地盤振動特性，土木学会誌，Vol.80, No.9, pp.32-43, 1995年9月。
- 11) 通産省工業技術院地質調査所：1:50,000地質図大阪西北部，神戸，須磨，1983年3月。
- 12) 国土庁：防災白書 平成7年度版，1995年9月。
- 13) S. Ohno, M. Takemura, M. Niwa and K. Takahashi : Intensity of Strong Motions on Pre-Quaternary Stratum and Surface Soil Amplifications during the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake. Japan, submitted to J. Phys. Earth., 1995.
- 14) 山口寛久，中埜良昭，村上雅也，岡田恒男：既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震性能－年代別，用途別，層数別の構造耐震指標の分布の検討ー，昭和63年度日本建築学会関東支部研究報告集＜構造系＞，pp.157～160，1988年11月。
- 15) 堀内三郎，小林正美：都市防災計画のシステム化に関する研究（Ⅱ），日本建築学会論文報告集，第258号，pp.123～129，1977年8月。

ANALYSIS OF DAMAGE DUE TO HYOGO-KEN NANBU EARTHQUAKE USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

Akira ISHII, Takafumi MOROI, Shigeru NAGATA, Hiroshi ISHIDA and Naoto OHBO

Damage to buildings and fatalities in the city of Kobe due to the Hyogo-ken Nanbu earthquake are analyzed using a geographic information system(GIS). Digital map data such as the distribution of earthquake motion intensity, topographical and geological information, the distribution of damage to houses and buildings and the distribution of fatalities are processed using the geographic information system to analyze spatial correlations between factors. To identify future tasks related to existing methods of predicting earthquake damage, the methods are used to predict earthquake damage in Kobe's Higashi-nada ward and the prediction is compared with actual damage caused by the Hyogo-ken Nanbu earthquake.