

2019年台風19号 災害総合調査団

現地視察（茨城・福島・宮城）

台風19号 (Hagibis) の概要

- 10月6日に南鳥島近海で発生し、一時大型で猛烈な台風が発達した後、次第に進路を北に変え日本の南を北上
- 大型で強い勢力で10月12日（土）19時前に伊豆半島に上陸後、関東・東北地方を通過し、13日（土）未明に東北地方を抜け、13日12時に温帯低気圧へ変化
- 記録的な大雨により、13都県に大雨特別警報を発令
（平成30年西日本豪雨では11府県）

11/2~3 茨城・福島・宮城視察調査

	氏名	所属
団長	林 康雄	土木学会 会長 (鉄建建設(株))
副団長	家田 仁	土木学会 次期会長 (政策研究大学院大学)
団員	福岡 捷二	中央大学
団員	山田 正	中央大学
団員	松崎 薫	土木学会 社会支援部門主査理事 (東日本高速道路(株))
団員	廣瀬 隆正	三菱地所
団員	塚田 幸広	土木学会
幹事長	知花 武佳	東京大学
幹事	羽藤 英二	東京大学


■調査行程：

11/2 (土)

水戸駅北口 → ●水戸北SIC周辺 → ●那珂川破堤箇所
(直轄区間) → 久慈川破堤箇所(直轄区間) →
久慈川破堤箇所(県管理・権限代行) →
水郡線不通区間 → ●矢祭町 高地原

11/3 (日)

●阿武隈川破堤箇所(県管理区間：矢吹・鏡石周辺) →
阿武隈川破堤箇所(直轄区間) →
●国道49号(大善寺橋) → 浸水域(郡山中央工業団地) →
●丸森町周辺 → 吉田川浸水箇所(鹿島台町) →
●吉田川破堤箇所(大郷町)



11月2日（那珂川・久慈川）

水戸北スマートインターチェンジ
（那珂川水系藤井川決壊による冠水）



那珂川（決壊箇所）



久慈川（矢祭町 高地原橋落橋箇所）



11月3日（阿武隈川・吉田川）

阿武隈川（決壊箇所）



国道49号大善寺橋（橋脚洗掘）



丸森町（阿武隈川水系内川・新川決壊箇所）



吉田川（決壊箇所）

