2019年台風19号
災害総合調査団

現地視察（栃木）

11/16栃木視察調査

	氏名	所属
団長	林 康雄	土木学会　会長 （鉄建建設(株)）
副団長	家田 仁	土木学会　次期会長 （政策研究大学院大学）
団員	福岡 捷二	中央大学
団員	山田 正	中央大学
団員	松﨑 薫	土木学会 社会支援部門主査理事 （東日本高速道路(株)）
団員	廣瀬 隆正	三菱地所
団員	塚田 幸広	土木学会
幹事	羽藤 英二	東京大学

■調査行程：

（宇都宮）宇都宮駅西口 → ●田川溢水地点 →
●下河原水再生センター → ●市水道局
（栃木市）●永野川決壊箇所･園部浄水場 →
●両毛線基礎流出箇所 → 栃木市内建物火災現場 →
●岩舟町土砂災害現場
（佐野市）●秋山川周辺



11月16日（宇都宮市）

田川：千波児童公園付近

下河原水再生センター

栃木県・宇都宮市との意見交換

11月16日（栃木市）

永野川破堤箇所

永野川破堤・JR両毛線橋台背面流出箇所

園部浄水場

11月16日（栃木市／佐野市）

岩舟町土砂災害現場

秋山川破堤箇所